


## G-FORCE G0289 LiPo Warning LED 取扱説明書




ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。

## 使用方法

- ① バッテリーのバランス端子に本製品を接続します。  
図を参考に極性(+/-)に注意し、接続して下さい。



- ② LEDの点灯(緑)を確認し、ガンの任意の場所に両面テープや結束バンドで固定します。



お好みの場所に固定して下さい。  
ケーブルの取り回しは断線にお気をつけください。

## LEDステータス

バッテリーの残量に応じて  
下記のように変化します。

- ① 緑点灯: 100~40%残
- ② 赤点灯: 40%以下
- ③ 赤点滅: 20%以下

赤点滅となった場合には即座に使用を中止し、速やかに充電をしてください。

## 保証・修理規定

保証については、初期不良品のみの対応となります。保証を受ける際には領収書、レシート、納品書など購入時期を証明するものが必要です。購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。

初期不良品につきましてはお手数ではございますが、弊社へお送り頂く前に事前に電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。

初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備のうえでお送りください。欠品があった場合、交換対応をお断りさせていただくことがあります。ご不明な点は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

## お問い合わせ先

製品カスタマーサポート：03-6206-0059 電話受付：月曜日～金曜日（祝日・夏期休暇・年末年始を除く）  
受付時間：AM10:00～PM18:00

販売元：株式会社ジーフォース

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 1-3-1 VORT 神田 9 階

www.gforce-hobby.jp