

この度は G-Force セーフティバッグをご購入いただき誠にありがとうございます。このバッグは、充電・保管中の不意の破損を最小限に抑えるもので、その完全な保護を約束するものではありません。本商品を使用する前に必ず当説明書をお読みください。安全な使用のために重要な内容です。

LiPo バッテリーは扱いを誤ると非常に危険です。バッテリーと充電器の説明書に従い正しくお使いください。推奨された使用方法を順守しないと重大な事故につながる可能性があります。

## ■■■ LiPo Bag 使用手順■■■

- 1) 充電器の充電電流等の設定を正しく設定してください。
- 2) 充電用ケーブルを極性に注意し、間違いのないよう正しく接続してください。
- 3)LiPo バッテリーをリポバッグに入れてください。
- 4) LiPo Bag のベルクロ部分からケーブル類を出します。
- 5) LiPo Bag を閉じ、ベルクロ部分を確実に固定します。
- 6) バッテリーを入れたリポバッグは燃えやすいものの上に置かないでください。
- 7) 充電設定を再度確認し、正しい手順で充電を開始してください。

LiPo Bag に破損や裂けなど、ダメージが発生した場合にはそれ以上使用せず、新しい バッグに交換してください。



## ■■■■■■■■■ お問い合わせ先 ■■■■■■■■■

製品カスタマーサポート: 03-5299-0090

電話受付:月曜日~金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

時間:10:30~12:00.13:30~16:30

(弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください)

<随時 FAQ. を Web で更新しています。是非ご参照ください>

Web Site: http://www.gforce-hobby.jp

輸入販売元:株式会社ジーフォース 〒 103-0021 東京都中央区日本橋本石町 4-3-8 第 18SY ビル 4F 当社に無断で複写・転写・転載を禁じます Copyright © 2013 G FORCE, Inc. All Rights Reserved.